





















被害状況まとめ

- ・高潮による水位上昇で、床上1 mが水没
- ・押し寄せる波と風の影響で艇庫の海側に面した北・東・南側のシャッター及び壁面が破損
- ・屋根部分のスレートも複数箇所破損している